

监 理 日 志

日期: 2021年 6月 4日

星期: 三

天气: 晴
气温: 26-33℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视中发现有工人未佩戴安全帽, 现场要求正确佩戴. 2. 要求施工单位清理屋面垃圾. 3. 检查组件安装, 发现1处压块未靠紧组件, 现场要求整改.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 二期屋面组件安装. 施工人数: 7人, 管理人员1人.
	其它事项 无	
本日现场监理人员 南玉荣		
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建