

监 理 日 志

日期: 2024 年 8 月 6 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 26-33℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 要求施工单位加强对工人的安全教育, 做好疫情防控 防控工作, 对新入职的工人检查健康码行程码及 苏康码, 进出厂区的施工人次必须佩戴口罩. 2. 检查逆变器安装, 要求及时清理屋面垃圾. 3. 资料整理	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安 建设有限 公司	施工内容及进度 1. 逆变器安装 (4台). 2. 组件安装. 施工人数: 5人, 管理人员1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 南玉荣		
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建