

监 理 日 志

日期: 2021年 8月 8日

星期: 日

天气: 晴

气温: 24-32℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查组件安装, 发现有12块未装导电片, 现场要求整改. 2. 检查MC4接头制作连接. 3. 对逆变器开钢检查. 4. 资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 组件安装 (1期). 2. 逆变器安装 3. 3期屋面导轨安装. 施工人数: 8人, 管理人员1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 南玉荣		
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建