

监 理 日 志

日期: 2021年 8 月 17日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22-28℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查直流电缆敷设, 发现桥架开孔部位漆层未清理, 现场要求清理. 2. 给安装组件导流束人员技术交底. 3. 检查桥架安装, 发现2段桥架未固定, 现场要求固定, 并检查.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 1期屋面直流电缆敷设. 2. 桥架安装. 3. 导流束安装 施工人数: 8人, 管理人员 1人
	其它事项 无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建