

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 27 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 26-31℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查接地圆钢整改情况. 2. 要求现场施工人员正确佩戴安全帽. 3. 要求尽快整改检修通道支架横担. 4. 资料整理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏宜安建设有限公司	1. 3期屋面MC4接头制作. 2. 1期屋面交流电缆桥架安装. 施工人数: 6人. 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建