

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 1 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 27-35℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查配电房电缆防火封堵, 要求清理配电房垃圾. 2. 施工单位报审资料签字. 3. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安 建设有限 公司	施工内容及进度 1. 配电房垃圾清理. 2. 消缺整改. 施工人数: 6人, 管理人员1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建