

# 监 理 日 志

日期: 2021年 9 月 3 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 25-30°C

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                    |                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 检查逆变器电缆穿管防水封堵。<br>2. 检查消缺整改情况。<br>3. 检查逆变器雨棚安装。 |                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br><br>江苏宜安建设有限公司                         | 施工内容及进度<br><br>1. 防水封堵。<br>2. 逆变器雨棚安装。<br><br>施工人数: 11, 管理人员: 1 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                  |                                                                 |
| 本日现场监理人员                   |                                                    | 南玉荣                                                             |
| 记录人: 南玉荣                   |                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平                                       |



扫描全能王 创建