

监 理 日 志

日期: 2024年 9月 6日
 星期: 一

天气: 多云
 气温: 26-31℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 1 期屋面逆变器雨棚安装。 2. 检查逆变器及直流电缆穿管封堵。 3. 资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安 建设有限 公司	施工内容及进度 1. 逆变器雨棚安装。 2. 电缆穿管防火封堵。 施工人数 11 人。管理人员 1 人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 南玉荣		
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建