

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 10 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 25-32℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 确认并网柜具体到场时间. 2. 资料整理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏宜安建设有限公司	1. 消缺整改. 施工人数: 1人, 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建