

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 13 日

星期: 一

天气: 大雨

气温: 24-27℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场配电房检查并网柜防水封堵。 2. 资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏宜安建设有限公司	1. 并网柜铜牌改证。 施工人数: 2人, 管理人员 1人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李铁军



扫描全能王 创建