

监 理 日 志

日期: 2021年 9 月 15 日

星期: 三

天气: 阴

气温: 23-27℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查屋面檩条与檩条粘贴. 2. 资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏宜安建设有限公司	1. 电能质量测试仪安装. 施工人数: 11 人 管理人员: 1 人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	周玉荣	
记录人: 周玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平	



扫描全能王 创建