

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 31 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -5-7℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送电线路例行检查, 现场检查, 7P-83. 光纤 穿管安全. 要求过路穿线需专人监护. 对端基 石支架穿管. 要求注意施工安全 光伏区检查组件安装, 发现少数地方角度不符合设计要求, 已现场 要求施工人员进行整改. 升压站检查电控楼墙体抹灰, 要求墙体平整度符合规范要求.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中水市政 博耳	7P[#]-83[#]-85[#]-87[#] 光纤穿管. 基础支架安装. 4区接地网焊接. 14区组件安装.
	德昂	升压站电控楼内墙砌块抹灰. 二次柜底部 支架焊接施工. 现场接地网焊接.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):