

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 03 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -8--20℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站光伏区线路对端例行检查。 时该配合运维时母差保护装置全程监护、参加 班前会 班后会。安全交底 升压站 现场检查。一二次接线工艺。 光伏区 现场检查。组件安装平整度。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中山中源 博耳	线路全长测量。 升压站 线路保护及母差保护装置。及调试。 线路和升压站全线路。及将缺陷处理。 组件安装。直流电缆敷设。	
	德昂	一二次线接线。 逆变器安装(构架)	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	