

监 理 日 志

工程名称：金峰霞（滁州）输送机械有限公司0.8MW分布式光伏发电项目

日期	2021年11月3日星期二	气候	多云	气温	8℃-19℃
监理单位动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	1人				
施工机械动态：	一台吊车、一台叉车				
施工部位 进度情况	屋顶组件吊装、散料				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	



扫描全能王 创建