

# 监 理 日 志

工程名称：金峰霞（滁州）输送机械有限公司0.8MW分布式光伏发电项目

日期	2021年11月5日 星期五	气候	小雨	气温	8'-16'℃
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 10人					
施工机械动态： 无					
施工部位 进度情况	因下雨未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	(此栏为空)				
记录人	廖剑	总监签阅	夏新华		

