

监 理 日 志

工程名称：金峰（滁州）输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年11月9日星期二	气候	晴	气温	4℃-13℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	1人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1. 屋顶组件安装 2. 接地线安装 3. 桥架安装				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他					
记录人	王利	总监签阅	夏新华		



扫描全能王 创建