

监 理 日 志

工程名称：金峰（滁州）输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 15 日 星期一	气候	晴	气温	10℃-19℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	15人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1. 屋顶检修通道安装 2. 直流电缆整改 3. 接地小母线安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	詹利	总监签阅	夏新华		



扫描全能王 创建