

监 理 日 志

工程名称：金峰（滁州）输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 19 日 星期五	气候	晴	气温	10℃-18℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：15人 施工机械动态：无			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	1. 逆变器电缆头制作 2. 检修通道安装 3. 光伏板固定制作				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	唐 约		总监签阅	夏秋平	



扫描全能王 创建