

监 理 日 志

工程名称：金峰（滁州）输送机械有限公司0.8MW分布式光伏发电项目

日期	2021年11月20日 星期二	气候	晴	气温	12℃-19℃
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 逆变器接线 2. 接地扁铁制作 3. 1X4光伏卡线整理 4. 横丝安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	唐 凯	总监签阅	夏新平		



扫描全能王 创建