

监 理 日 志

工程名称：金峰（滁州）输送机械有限公司0.8MW分布式光伏发电项目

日期	2021年11月24日星期三	气候	晴	气温	6℃-14℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	15人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1. 屋顶桥架敷设 2. 1x4平方线整理 3. 接地十黄线安装 4. 逆变器电缆敷设				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	李利		总监签阅	夏新华	



扫描全能王 创建