



监 理 日 志

工程名称：金峰（滁州）输送机械有限公司0.8MW分布式光伏发电项目

日期	2021年11月26日 星期 七	气候	晴	气温	6℃-14℃
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 4人					
施工机械动态： 无					
施工部位 进度情况	1. 桥架整改 2. 接地线安装 3. 1X4平方线整理				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建