

监 理 日 志

工程名称：金峰霞（滁州）输送机械有限公司0.8MW分布式光伏发电项目

日期	2021年11月27日 星期五	气候	晴	气温	7℃-14℃
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 1人					
施工机械动态： 无					
施工 部位 进度 情况	1. 接地干线安装 2. 桥架电缆整理 3. 逆变器两相月制作				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或 其他					
记录人	唐 凯		总监签阅	夏新华	



扫描全能王 创建