

监 理 日 志

工程名称：金峰霞（滁州）输送机械有限公司0.8MW分布式光伏发电项目

日期	2021年12月1日 星期三	气候	晴	气温	4℃-15℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	8人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1. 现场施工垃圾清理 2. 施工现场消缺整改				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	唐剑	总监签阅	夏新华		



扫描全能王 创建