

监 理 日 志

工程名称：金峰（滁州）输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2021年12月5日 星期日	气候	晴	气温	7℃-15℃
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 7人					
施工机械动态： 无					
施工部位 进度情况	1. 现场施工按图推进 2. 现场结构验收				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	唐剑		总监签阅	夏新华	



扫描全能王 创建