

监 理 日 志

工程名称：滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2017年10月18日 星期二	气候	晴	气温	11~19℃
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	13人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	组件安装完成30%、 电缆桥架连接安装30%、 接地网铁牌接10%。				
检查发现的 问题	检修通道两侧角铁焊接后无开焊现象。				
处理措施、 意见、结果	已要求现场改为搭接式焊接。				
协调内容或 其他	无				
记录人	李小明		总监签阅	夏新华	