

监 理 日 志

日期：2021年 10 月 01 日

天气：多云

星期：星期五

气温：21~31℃

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KW 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、因导轨检测涂层不符合设计要求，撤出现场重新进货，未施工。		
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度	
	浙江泰辉新能源科技有限公司	无人施工。	
任 其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

