

监 理 日 志

日期：2021年 10 月 04 日

天气：多云

星期：星期一

气温：22~35℃

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KW 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、因导轨检测涂层不符合设计要求，撤出现场重新进货，未施工。	
	总包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	浙江泰新能科技有限公司	无人施工。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

