

监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 14 日

天气：阴有时有雨

星期：星期四

气温：15~19℃

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KW 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查走道施工安装良好，角铁部分有氧化现象已进行处理。 二、检查导轨安装良好，部位、间距符合设计要求。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	导轨施工两人，走道施工一人。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

