

监 理 日 志

日期：2021年 10 月 18 日

天气：晴

星期：星期一

气温：11~18℃

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KW 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查支架安装良好，间距符合要求。 二、走道角铁部分有氧化的进行防腐处理到位。 三、工人佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、检修通道施工一人。 二、支架安装两人。
任 其 它 事 项	安 全 生 产 正 常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

