

监 理 日 志

日期：2021年 10 月 29 日

天气：晴

星期：星期五

气温：12~22℃

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KW 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查逆变器组串线制作压接牢固，编码清晰。 二、检查桥架盖板良好，抱箍紧扣符合要求。 三、检查组件背线插口紧密，固定良好，安全帽佩戴正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、桥架盖板安装两人，背板线固定两人。 二、逆变器组串线制作两人。 三、管理人员一人。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

