

# 监 理 日 志

工程名称：沭阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

|                |                                                    |                 |      |     |        |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|------|-----|--------|
| 日期             | 2021年12月27日 星期一                                    | 气候              | 晴    | 气温  | -6°~0° |
| 监理人员动态：3人      |                                                    | 材料进场、见证取样、合格情况： |      |     |        |
| 施工方人员动态：6人     |                                                    |                 |      |     |        |
| 施工机械动态：打孔机     |                                                    |                 |      |     |        |
| 施工部位<br>进度情况   | 1. 凯能 9号屋面接地扁铁敷设、接地线连接。<br>2. 龙洲、国宏、蟹纱、莱宇 桥架安装及施工。 |                 |      |     |        |
| 检查发现的<br>问题    | 无                                                  |                 |      |     |        |
| 处理措施、<br>意见、结果 | 无                                                  |                 |      |     |        |
| 协调内容或<br>其他    | 无                                                  |                 |      |     |        |
| 记录人            | 陈大伟                                                |                 | 总监签阅 | 夏新华 |        |