

监 理 日 志

工程名称：沭阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

日期	2021年 12月 30日 星期四	气候	晴	气温	-4°~8°
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：4人					
施工机械动态：吊车.					
施工部位 进度情况	1. 凯能9号屋面补缺清理屋面、透风板损坏处更换。 2. 恒能3号、6号厂房屋面檐架盖板吊装、其它复纱、茅宇。 圆窗、木州补缺重改。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	郭雷		总监签阅	夏新华	