

# 监 理 日 志

工程名称: 沭阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

|                                             |                                                                                     |    |                 |     |     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|-----|
| 日期                                          | 2021 年 11 月 20 日 星期                                                                 | 气候 | 多云              | 气温  | 1-8 |
| 监理人员动态: 王国富 付中宝<br>施工方人员动态: 13 人<br>施工机械动态: |                                                                                     |    | 材料进场、见证取样、合格情况: |     |     |
|                                             |                                                                                     |    |                 |     |     |
|                                             |                                                                                     |    |                 |     |     |
| 施工部位进度情况                                    | 1、梦纱全部完工, 清理完成.<br>2、康达直流电缆敷设<br>3、恒泰并网柜基础养护<br>4、龙洲 11 号接地施工、8 号厂房全部完工<br>5、图宏接地施工 |    |                 |     |     |
| 检查发现的问题                                     | 部分屋面紧固件未紧固到位, MC4 连接端搭接屋面, 屋面留下的施工垃圾未及时清理。                                          |    |                 |     |     |
| 处理措施、意见、结果                                  |                                                                                     |    |                 |     |     |
| 协调内容或其他                                     |                                                                                     |    |                 |     |     |
| 记录人                                         | 付中宝                                                                                 |    | 总监签阅            | 夏新华 |     |



扫描全能王 创建