

监 理 日 志

工程名称: 沭阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 7 日星期二	气候	多云	气温	3-12
监理人员动态: 王国富 付中宝 施工方人员动态: 8 人 施工机械动态:			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	1、协助业主初验。 2、恒能 2 号屋面轨道安装。				
检 查 发 现 的 问 题	轨道连接处间隙过大, 屋面垃圾未及时清理。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	付中宝		审核人	夏新华	



扫描全能王 创建