

监 理 日 志

工程名称：沐阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

日期	2022年 1月 10日 星期一	气候	阴转小雨	气温	0°~6°
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：6人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	凯能屋面材料整理，雨铁清理、整理数量。 恒能屋面面边缘走道沟缺更改。				
检查发现的 问题	凯能9号屋面直梳线划伤已更换。				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	郭雷		总监签阅	夏新华	