

监 理 日 志

工程名称：沭阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

日期	2022年1月7日 星期五	气候	多云	气温	2°~8°
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：4人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	凯能2、3、6号屋面请缺整改接地、运维走道、横梁盖板。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	郭雪		总监签阅	夏新华	