

监 理 日 志

工程名称：江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目

日期	2021年 11月 8 日 星期一	气候	多云	气温	2°~10°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：4人					
施工机械动态：无					
施工部位 进度情况	2#直流母线组串连接。				
检查发现的问题	由于昨日大风，刮掉厂里气楼铁皮，砸坏组件8块。				
处理措施、意见、结果	要求施工方与厂里协商。				
协调内容或其他	无				
记录人	邵雪	总监签阅	修智刚		