

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目

日期	2022年01月13日 星期四	天气	阴	气温	17/7℃
监理单位动态:	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员2人, 施工人员10人				
施工机械动态:	挖损机1台, 叉车1辆, 电焊机1台				
施工进度情况	升压站水渠区接地网焊接、接地沟回填, 升压站东村侧逆变器接线, 电缆沟回填。				
检查发现的问题	1. 进行现场预验收, 检查发现的问题已列出清单, 交由施工单位, 进行整改。				
处理措施、结果	要求施工单位严格按照相关要求整改。				
协调内容或其他	1. 正常安全施工。 2. 进行工程现场预验收。				
记录人:	孔金才	总监(总监代表) 签阅: 李俊平			