

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2022年 1 月 1 日 星期 六	天气	多云	气温	20/9℃
监理人员动态:	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员2人、施工人员10人				
施工机械动态:	挖掘机1台、叉车1辆、电焊机2台				
施工进度情况	23#区组件间接地线连接, 23#接地网开挖, 22#区支架间接地扁铁连接, 23#区接地扁铁刷黄绿色标识漆, 场地平整。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 正常安全施工。				
记录人:	孔金才	总监(总监代表) 签阅: 李俊平			