

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 03 月 15 日 星期二	气候	多云	气温	19/27°C
监理人员动态: 王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰、高富海。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态: 一标管理人员 15 人、施工人员 256 人。二标、管理人员 12 人、施工人 382 人。升压站: 施工人员 31 人。					
施工机械动态: 二标: 压桩机 3 台, 挖机 2 台, 拖桩机 2 辆, 拖拉机 2 台, 引孔机 3 台, 吊车 1 台, 抽水机 6 台, 叉车 2 台。一标段: 引孔机 1 台, 挖掘机 3 台, 抽水机 12 台, 打桩机 1 台, 随车吊 3 台, 支架、组件倒运车辆 4 台。升压站: 挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段: 1、光伏区持续排(降)水, 人工清理排水沟。2、引孔: 孔位整改、打桩: 管桩整改。3、支架安装完成 32 组、组件安装完成 33 组。4、12#-13#方阵箱变高压桥架安装 110 米。7#方阵 MC4 插头对接 15 组。 二标段: 1、管桩压桩 5 根。2、固定支架安装 19 组, 累计安装 965 组、光伏组件安装 29 组, 累计安装 850 组。3、光伏电缆线敷设 2 台逆变器, 累计敷设 60 台逆变器。4、水平接地完成 1 个方阵, 累计完成 5 个方阵。 升压站: 1、综合楼二层梁板浇筑混凝土。3、一层墙体砌筑。				
检查发现的问题	发现升压站个别人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	已要求现场工人佩戴整齐。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		