

# 正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

## 监理日报

2021 年 10 月 15 日      星期六    小雨 14-19℃

### 一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

### 二、现场施工情况

无。

### 三、现场安全、质量情况

集装箱内线路已带电，外壳未接地。

### 四、实际进度与计划进度对比分析

1、监理工程师发《监理工作联系单（关于进场施工事宜）》文件至天晴项目工作群，请施工单位按要求抓紧执行。

2、厂区项目部各类标识组建缓慢，请施工单位尽快完成。

3、厂区项目部集装箱外壳应做接地，存在漏电造成人身触电的安全隐患，请施工单位完成。

