

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 8 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 13-21℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查东元变频器防护板, 发现 1 处生锈, 要求施工单位除锈做防腐. 2. 要求施工单位增加施工人员. 3. 检查成品车间安装的事项.	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 1. 表具组装. 施工人数: 6人, 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜召松



扫描全能王 创建