

监 理 日 志

日期: 2021年 11月12日

星期: 七

天气: 晴

气温: 17-26℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查成品系同子机安装, 发现1处光伏板因未卡到位, 1处夹具焊丝松动, 现场要求整改。 2. 检查到场电缆穿管质量。 3. 资料整理。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1. 子机安装 2. 电缆穿管到场。 施工人数: 7人, 管理人员1人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人:	南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜召栋



扫描全能王 创建