

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 15 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 17-26℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查导轨安装, 发现有部分导轨连接部位未安装连接片, 要求施工单位尽快补装。 2. 要求施工单位对进场材料报审。 3. 资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 1. 导轨安装 (成品)。 施工人数: 7 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召林



扫描全能王 创建