

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 20 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 21-18℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查逆变器支架及逆变器安装。 2. 现场有 1 台逆变器支架倾斜, 现场要求整改。 3. 有 2 人未佩戴安全帽, 要求正确佩戴。 4. 资料整理	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子 联合工程 有限公司	施工内容及进度 1. 逆变器及其支架安装。 施工人数: 10 人 管理人员 1 人
	其它事项 无	
本日现场监理人员 南玉荣		
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜召栋



扫描全能王 创建