

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 13 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 17-20℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查成品不同组件安装。 2. 发现有一个为降组件安装不整齐, 现场要求整改。 3. 要求施工单位尽快清理屋面施工垃圾。 4. 资料整理。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江西子 联合工程 有限公司	1. 成品不同组件安装。 施工人数: 7人, 管理人员1人。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		南玉泉	
记录人: 南玉泉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜乃林	



扫描全能王 创建