

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 24 日

星期：三

天 气：晴

气 温：7/-10℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 大屯镇组件仓库巡视检查，围栏四周杂草清除不彻底、灭火器配备不足，已经要求施工单位继续整改； 2. 编写监理周报一份，下发到相关参建单位； 3. 编写监理检查记录一份，并上传到监理云系统； 4. 编写监理费付款申请一份，扫描件发给业主项目经理进行审批。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳新能源科技有限公司	1. 大屯镇项目部没有确认安装的农户； 2. 虎什哈镇项目部没有确认安装的农户； 3. 项目部 6 名管理人员清理仓库围栏东南侧的杂草，张贴标识牌。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军 李连明 刘德文 王洪伟
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生