

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 14 日

天 气：晴

星期：二

气 温：4/-14℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 陪同业主安全总监李伟到大屯镇蒿子沟头道营村安全巡视检查，要求施工人员正确佩戴安全帽，规范用电，施工现场配备消防灭火器； 2. 大屯项目部检查施工安全资料并下发整改联系单。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 大屯镇蒿子沟头道营村黄振龙家光伏支架、组件材料转运，光伏支架底座膨胀螺栓定位放线打孔； 2. 施工人员 2 名，现场管理人员 2 名。
其 他 事 项	虎什哈镇无人施工	
本日现场监理人员		责振军 李连明 王洪伟 鲍月升 郭长英
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生