

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 01 日

天 气：多 云

星期：五

气 温：11/-5℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	大屯镇虎什哈村施工现场巡视检查，防雷接地扁钢焊接质量不符合规范要求，已经要求施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇虎什哈村一户平房安装光伏组件、逆变器、并网箱； 施工人员 3 名，业务员 2 名确户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生