

# 监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 26 日

天 气：晴

星期：二

气 温：13/5℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	与业主项目经理刘海东到奎木沟施工现场巡视检查，防雷接地整改不合格，安全防护措施不合格，已经要求施工人员整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇奎木沟村王质喜户用电站防雷接地整改，整改前电阻值为 216Ω，整改后为 27.2Ω，设计要求为 4Ω，没有达到设计要求； 施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	